

Vasaros g. Vilnius

Sutvarkymo planas

2025 04 05

Gatvė Ds kategorijos, eismas dvipusis.

STR:

1 juostos asfalto plotis kur juostų kiekis 1+1 – 2,5 m

minimalus šaligatvio plotis – 1,5 m

Planas parengtas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 :

„GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

ir

Vilniaus miesto savivaldybės **„Susisiekimo pėsčiomis projektų rekomendacijos“**:
www.vilnius.lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos

33. Gatvių techniniai parametrai nustatomi vadovaujantis 10 lentele.

10 lentelė. Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai

Eil. Nr.	Gatvės kategorija	Minimalus atstumas tarp gatvės RL ¹⁾	Projektinis greitis, km/h	Bendras eismo juostų skaičius		Eismo juostų plotis, m	Maksimalus išilginis nuolydis, %	Minimali horizontali kreivė, m
				Min	Max			
1.	A	70	80	4	6 ²⁾	3,75	4	400
2.	B	30	60	2	6 ²⁾	3,25	6	200
3.	C	20	50	2	4	3,00	7	120
4.	D	12	30	2	2	2,75	10	30
5.	D _s	5	20	1	2	2,50 ³⁾	12	10
6.	D _s *	4,5	20	1	1	3,50	12	10
7.	E	7	30	2 ^{3)+2⁴⁾}	2 ^{3)+4⁴⁾}	0,75 ^{3)/1,25⁴⁾}	5 ⁶⁾	10
8.	F	5	20	1 ^{3)+1⁴⁾}	1 ^{3)+1⁴⁾}	0,75 ^{3)/1,25⁴⁾}	5 ⁶⁾	10


22 lentelė. Dešiniųjų posūkių spinduliai

Eil. Nr.	Gatvės kategorija	D _s	D	C	B	A
1.	Dešiniojo posūkio spindulys, m	4-6	6-8	8-10	10-12	12-15

33 lentelė. Pagrindiniai pėsčiųjų eismo statinių parametrai

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikšmė
1.	Minimalus pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos plotis, m	1,50
2.	Vienos eismo juostos plotis, m	0,75
3.	Aukščio gabaritas, m	2,25

25. C ir D kategorijų gatvės bei įvažiuoti į kiemus skirtos vietos susikirtimų su pėsčiųjų takais vietose turi būti pakeltos į takų lygį. Esant galimybei, įvažiuoti skirtos vietos riboje su šaligatviu borteliai neįrengiami.



Pjūvis 1-1





C ir D kategorijų gatvių bei įvažiuoti į kiemus skirtų vietų susikirtimo su pėsčiųjų takais schema

Įvažiavimų į kiemus, sklypus vietose šaligatviams naudojami **nuožulnūs**, bet ne apvalintais kraštais, bordiūrai, nes apvalintais kraštais bordiūrai yra per žemi ir dėl to teks šaligatvį nuleidinėti. Nuožulnus bordiūras:



Teisingai įrengto šaligatvio pavyzdys (svarbu – šaligatvio paviršius iškilęs virš šalia esančio grunto ne mažiau kaip 5 cm, kad nuo grunto ant šaligatvio nesineštų gruntas ir netekėtų vanduo):





Trinkelės. Įvažiavimo bortas
įžambu kraštu, iškeltas - ne
apvalintu kraštu, nenuleistas, nes
trinkelės turi būti šaligatvio lygyje

Trinkelės. Įvažiavimo bortas
įžambu kraštu, iškeltas - ne
apvalintu kraštu, nenuleistas, nes
trinkelės turi būti šaligatvio lygyje

Kelio ženklai perkeliami nuo
šaligatvio ir pastatomi šalia

Kelio ženklai, jei trukdo kl
asfaltą ar įrengti bortus
perkeliami ir pastatomi ša

Vasaros 1A

440052764879

10100430117

Kelio ženklai, jei trukdo kloti
asfaltą ar įrengti bortus,
perkeliami ir pastatomi šalia

Pašalinamas grunto perteklius,
šlaitas paremiamas surenkamomis
detalėmis - pvz. kaip padaryta Paco
ar Pavasario g

Trinkelės. Įvažiavimo bortas
įžambu kraštu, iškeltas - ne
apvalintu kraštu, nenuleistas, nes
trinkelės turi būti šaligatvio lygyje

Vasaros 3

Vasaros 4

2
30039

Kelio ženklai, jei trukdo kloti
asfaltą ar įrengti bortus,
perkeliama ir pastatomi šalia

500

165


600


400

Trinkelės. Įvažiavimo bortas
įžambu kraštu (25 m), iškeltas - ne
apvalintu kraštu, nenuleistas, nes
trinkelės turi būti šaligatvio lygyje

Vasaros 4

440052764879





Avarinė tvora, kuria užimta
valstybinė žemė

Vasaros 6

Sklypo riba

Blogos būklės medžius (tokia
būklė VMS želdinių
inventorizacijos žemėlapyje)
pašalinti, nes trukdo tiesti asfaltą
ir šaligatvį, o alternatyvos nėra,
nes kitoje gatvės pusėje lįsti su
asfaltu į šlaitą negalima, nes jis
labai status ir prasideda prie pat
asfalto

Blogos būklės medžius (tokia būklė VMS želdinių inventORIZACIJOS žemėlapyje) pašalinti, nes trukdo tiesti asfaltą ir šaligatvį, o alternatyvos nėra, nes kitoje gatvės pusėje liesti su asfaltu į šlaitą negalima, nes jis labai status ir prasideda prie pat asfalto

Vasaros 10

440001345328

VEK-0926

(T72) T2

VGH-584382-8082435

(T76)

8534

8534

8534

Bortai nuleisti iki asfalto lygio

Vasaros 7 - ligoninė

Medžių būklė (iš archyvo)

Paprastasis klevas

Diametras (cm)

32

Aukštis (m)

17

Medžio būklė

Bloga

Medžio pažeidimai

Pažeista laja kamienas ir šaknys

Inventorizacijos data

2018-08-03